




TR 1: 6320095	BC 103B
TR 2: 6320095	BC 149B
TR 3: 6320095	BC 165B
TR 4: 6320095	BC 164B-L

Mains voltage switch
Netzspannungsumschalter
110V
220V



Subject to change without notice
Änderungen vorbehalten
Ret til ændringer forbeholdes
Changements sont sujettes sans avis

BEOGRAM

Type 5213-14-16-17



3535015A

red - rot - rouge
brown - braun - brun
yellow - gelb - gul - jaune
black - schwarz - sort - noir
white - weiss - hvid - blanc
green - grün - grøn - vert
motor - Motor - moteur

blue - blau - blå - bleu
brown - braun - brun - brun
yellow - gelb - gul - jaune
black - schwarz - sort - noir
white - weiss - hvid - blanc
green - grün - grøn - vert
motor - Motor - moteur

Les tensions indiquées sont positives par rapport au chassis.
Si aucune indication n'est précisée, elles sont mesurées sans signal.




DIN B - 7506
Stikprop set
mod brenn
mod brenn
mod brenn

P. L. enhet set
mod brenn

Prise vue côté broches.
Plug seen against contact-pins.
Stecker gegen Kontaktstäbe gesehen.
Cellule vue côté broches.
T omnehmer gegen Kontaktstäbe gesehen.

Voltages specified are positive with respect to chassis.
Die angegebenen Spannungen sind Positiv nach Masse.
Falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.
De angivne spændinger er positive i forhold til stel.
Hvis ikke andet er angivet, er de målt uden signal.

9075010
9075007
9075008
9075005





Subject to change without notice
Änderungen vorbehalten
Ret til ændringer for beholdes
Changements sont soumises sans préavis

B T

3535015 A

FORM. 5657

Si aucune indication n'est précisée, elles sont mesurées sans signal.



DIN 8 - 7506
Stikprop set
mod ben

Cellule vue côté broches.
Cartridge seen against contact-pins.

Voltages specified are positive with respect to chassis.
Unless otherwise indicated, they are measured without signal.

Die angegebenen Spannungen sind Positiv nach Masse.

Falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.

De angivne spørgsninger er positive i forhold til stel.

Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.

Les tensions indiquées sont positives par rapport au chassis.

Si aucune indication n'est précisée, elles sont mesurées sans signe.